

муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение
« Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

4.2.2.2. Пожарная безопасность

В школе имеются план мероприятий по пожарной безопасности, план противопожарной защиты, имеется инструкция по пожарной безопасности, с учащимися и работниками школы проводятся регулярные эвакуационно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в план воспитательной работы включаются вопросы пожарной безопасности, проводятся инструктажи с фиксацией в журнале установленного образца. Линолеум по ходу эвакуации заменён во всей школе.

Отделом надзорной деятельности Щёкинского района постоянно выдаются предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. После получения предписаний администрация школы оперативно подаёт заявки на выделения денежных средств для ликвидации недостатков.

Мониторинг пожарной безопасности

1.	Состояние внутренней электропроводки	Удовлетворительное, начаты работы на основании предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. по замене части проводки.	Работы не завершены
	Наличие договора на обслуживание прямой связи (организация, дата, номер договора)	ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»	
2.	Противопожарные двери (электрощитовых, кладовых, лаборантских)	4+ 4 в детском саду	
	-установлены	1 в электрощитовой, 1 в кладовой	
.	- не установлены	2 (лаборантские)	
3	Межэтажные двери	14	Двери не соответствуют требованиям, необходимо установить 14 дверей на сумму 180 000руб.
4.	- не установлены	0	
	- установлены	14	

	- установлены и оборудованы доводчиками	10	
	Уплотнители	Отсутствуют	
5.	Пути эвакуации (стены и напольное покрытие (плитка, доски, линолеум))		
	-1 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
	- 2 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
6.	Пожарные краны	Не предусмотрены проектом	
7.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	Чердачного помещения нет	
8.	Состояние АПС, журнал имеется	Имеется 164 извещателя	
9.	Наличие проектной документации на монтаж АПС	Отсутствует	Имеется акт монтажа пожарной сигнализации от 21.01.2008г.
10.	Наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	имеется ,2016г..	
11.	План эвакуации	Имеется	соответствуют ГОСТ 2009
12.	Первичные средства пожаротушения	В наличии 17 огнетушителей в рабочем состоянии в школе В наличии 5 огнетушителей в рабочем состоянии в детском саду	
13.	Обучение ПТМ ответственных лиц	Да	

Результативность:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2017–2018 учебный год
Обработка деревянных конструкций сценической коробки , горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитным составом	выполнено
Испытание пожарной лестницы	не выполнено
Замена 14 дверей	не выполнено
Завершить ремонт электропроводки.	не выполнено
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	не выполнено
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	не выполнено

Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	не выполнено
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	не выполнено
Оборудование аварийного освещения	локальная смета на утверждении
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	не выполнено
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	заменена 1 дверь
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	не выполнено

Предписания контролирующих органов в 2016-2017 уч.г.

Наименование органа проводившего проверку	Количество выявленных нарушений с кратким описанием, предписание	Количество устраненных нарушений	Количество не устраненных нарушений	Причины не устранения нарушений
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области (предписание №41/1/1-2 от 29.03.2017г)	Оборудовать аварийное освещение	0	2	Предписание должно быть выполнено до 01.03.2018г., выполнение находится в работе
	Двери отделяющие лестничные клетки поэтажных коридоров оборудовать приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	0		
	Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки , горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитным составом составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её действия.	1		
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области предписание	Оборудовать аварийное освещение. Двери, отделяющие	0	1	Предписание должно быть выполнено до 01.03.2018г., выполнение находится в

№43/1/1-3 от 29.03.2017г.	лестничные клетки поэтажных коридоров оборудовать приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	1		работе
------------------------------	---	---	--	--------

Замена дверей:

№п\п	Наименование	количество	цена	сумма
1.	Дверь в вестибюле 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	2	19725,63	39451,3
2.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1	19725,63	19725,6
3.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1	19725,63	19725,6
4.	Дверь лестничной клетки 2 этажа школы (дери двойные, 3,8X2,1, полотно 600X2000)	1	64050,70	64050,7
5.	Приспособление для самозакрывания дверей	14	1500,00	21000
6.	Оплата монтажа	23,81	600	14286
7.	ИТОГО:			178239,2

№п.п.	Предписания	Сумма
1.	Оборудовать аварийное освещение.	140000
2.	Замена дверей поэтажных коридоров.	178239,2
3.	Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки , горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитным составом составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её действия.	20752,00

Замена электропроводки;

Для выполнения работ по предписанию Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. в необходимо приобрести материалы в следующем количестве:

№п\п	Наименование	количество	цена	сумма
1	Монтаж кабель-канала 40-40 по коридору 1 этажа	40м.\20 шт.	112,97	2259,4
2	Прокладка кабеля ПВС 4Х6мм по коридору 1 этажа	50 м.	148,16	7408
3	Прокладка кабеля ПВС4Х4мм по коридору 1 этажа	30м.	102,24	3067,2
4	Прокладка провода ПВ1Х6мм по коридору 1 этажа	200 м.	26,86	5372
5	Установка Бокса на 6 модулей	4шт.	247,82	991,28
	ВСЕГО:			19097,88

Предписания контролирующих органов в 2017-2018 уч.г.

Наименование органа проводившего проверку	Количество выявленных нарушений с кратким описанием, предписание	Количество устраненных нарушений	Количество не устраненных нарушений	Причины не устранения нарушений
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области акт № 50 от 13.04.2018г	Все светильники оборудовать колпаками, предусмотренными конструкцией. Обеспечить открывание двери эвакуационных выходов изнутри без ключа	2	0	-----
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области акт от 13 апреля 2018г. №43	Обеспечить наличие ручных пожарных извещателей у всех выходов из здания.	1	0	в работе

Необходимо:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2018–2019 учебный год
Испытание пожарной лестницы	

Замена 14 дверей	
Завершить ремонт электропроводки.	
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	
Оборудование аварийного освещения	
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	
Все светильники оборудовать колпаками , предусмотренными конструкцией.	
Обеспечить открывание двери эвакуационных выходов изнутри без ключа	
Обеспечить наличие ручных пожарных извещателей у всех выходов из здания	