

муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение
« Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

4.2.2.2. Пожарная безопасность

В школе имеются план мероприятий по пожарной безопасности, план противопожарной защиты, имеется инструкция по пожарной безопасности, с учащимися и работниками школы проводятся регулярные эвакуационно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в план воспитательной работы включаются вопросы пожарной безопасности, проводятся инструктажи с фиксацией в журнале установленного образца Линолеум по ходу эвакуации заменён во всей школе.

Отделом надзорной деятельности Щекинского района постоянно выдаются предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. После получения предписаний администрация школы оперативно подаёт заявки на выделения денежных средств для ликвидации недостатков.

Мониторинг

1.	Состояние внутренней электропроводки	Удовлетворительное, начаты работы на основании предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. по замене части проводки. Работы приостановлены.	Для завершения работы необходимо приобрести: 1.Кабель ПВС 4х6-50м. 2.Кабель ПВС4Х4-30м. 3.Кабель-канал 40Х40-40 м.- 884,00 4.Бокс на 6 модулей- 4шт. 5. Провод ПВ 1х6- 200м.
2.	Противопожарные двери (электрощитовых, кладовых, лаборантских)	4+4 в детском саду	
	-установлены	1 в электрощитовой, 1 складском помещении	
.	- не установлены	2 (2 лаборантские)	
3	Межэтажные двери	14	Двери не соответствуют требованиям, необходимо установить 14 дверей на сумму 150 000руб.
4.	- не установлены	0	
	- установлены	14	
	- установлены и оборудованы доводчиками	10	
		Нет доводчиков на 4 дверях	Либо: Необходимая сумма: 6000,00
	Уплотнители	Отсутствуют	
5.	Пути эвакуации (стены и напольное покрытие (плитка, доски, линолеум))		
	-1 этаж	Линолеум,	

		вододисперсная краска	
	- 2 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
6.	Пожарные краны	Не предусмотрены проектом	
7.	Огнезащитная обработка чердачных помещений , сцена	Чердачного помещения нет	
8.	Состояние АПС, журнал имеется	Имеется 164 извещателя, бывает регулярное неконтролируемое срабатывание сигнализации, сцена-2019г.	требуется замены
9.	Наличие проектной документации на монтаж АПС	Отсутствует	Имеется акт монтажа пожарной сигнализации от 21.01.2008г.
10.	Наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	имеется 2018г., 2019г.	
11.	План эвакуации	Имеется, не согласован с Отделом надзорной деятельности	соответствуют ГОСТ 2009
12.	Первичные средства пожаротушения	В наличии 17 огнетушителей в рабочем состоянии В наличии 5 огнетушителей в рабочем состоянии в детском саду	«__» огнетушителей требуют перезарядки или замены в «___» 20__г. «__» огнетушителей требуют перезарядки или замены в «___» 20__г.
13.	Наличие аварийного освещения	имеется	Монтаж проведён в декабре 2018г.
14.	Наличие металлических входных дверей	Имеется 3	Требуется замена или установка 4 дверей

Список документов по ПБ

№п.п.	Название	Наличие
1.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	имеется
2.	План противопожарной защиты	имеется
3.	План проведения тренировочных занятий добровольной пожарной дружины по эвакуации людей при пожаре	имеется
4.	План тушения пожара.	имеется
5.	Положение о пожарно-техническом минимуме	имеется
6.	Инструкция по пожарной безопасности	имеется
7.	Приказ О введении локальных актов, регулирующих работу по обеспечению противопожарного режима	имеется
8.	Приказ «О проведении профилактических мероприятий»	имеется
9.	Инструкция по проведению инструктажа и присвоению 1 группы по электробезопасности электротехническому и неэлектротехническому персоналу	имеется
10.	Приказ «О введении локальных актов, регламентирующих работу по обеспечению электробезопасности»	имеется
11.	План –график эвакуации при пожаре. План проведения объектовой тренировки	имеется
12.	Декларация пожарной безопасности	имеется
13.	Журнал регистрации работ по техническому	имеется

	обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации	
14.	Правила пользования автоматической системой пожарной сигнализации	имеется
15.	Акт проведения объектовой тренировки в случае пожара и ЧС	имеется
16.	Приказ О подготовке и проведении тренировки с постоянным составом в случае пожара	имеется
17.	План 1 этажа	имеется
18.	План 2 этажа	имеется
19.	Справка о степени обеспеченности школы первичными средствами пожаротушения	имеется
20.	Мониторинг состояния пожарной безопасности	имеется
21.	Акт проверки наличия и исправности огнетушителей	
22.	Акт пригодности огнетушителей к эксплуатации	имеется
23.	Приказ о введении Правил пользования автоматической системой пожарной сигнализации	имеется
24.	Обучение пожарно-техническому минимуму	да
25.	Наличие стенда по ПБ	да

Результаты проверок:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Тульской области Отдел надзорной деятельности по Щёкинскому району Тульской области и Прокуратура г. Щекино	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: с.Селиваново, ул. Советская. д.15 Представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании, пожарной безопасности от 08.10.2019г. № 07.-01а-2019г.	08.10.2019г.	1. В помещении спортивного зала и столовой не обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационных выходов. 2. Обеспечить исправное состояние системы АПС (не исправны шлейфы 2.3.9.10). 3. Обеспечить в местах, указанных на плане эвакуации людей при пожаре, наличие огнетушителей.	Выполнено до 08.11. 2019г. Выполнено до 08.11. 2019г. Выполнено до 08.11. 2019г.
---	--	--------------	---	--

Результативность:

	Результативность
--	-------------------------

Критерии эффективности реализации плана	2019–2020 учебный год
Испытание пожарной лестницы	не выполнено
Замена 14 дверей	не выполнено
Завершить ремонт электропроводки.	не выполнено
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	не выполнено
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	не выполнено
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	не выполнено
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	не выполнено
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	не выполнено
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	не выполнено
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	не выполнено
Замена огнетушителей	не выполнено
Монтаж АПС	

Замена межэтажных дверей в школе :

№п/п	Наименование	количество
1.	Дверь в вестибюле 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5. полотно 700X2000)	2
2.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1
3.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы (двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1
4.	Дверь лестничной клетки 2 этажа школы (дери двойные, 3,8X2,1, полотно 600X2000)	1
5.	Приспособление для самозакрывания дверей	14

Замена электропроводки;

Для выполнения работ по предписанию Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. в необходимо приобрести материалы в следующем количестве:

№п\п	Наименование	количество
1	Монтаж кабель-канала 40-40 по коридору 1 этажа	40м.\20 шт.
2	Прокладка кабеля ПВС 4Х6мм по коридору 1 этажа	50 м.
3	Прокладка кабеля ПВС4Х4мм по коридору 1 этажа	30м.
4	Прокладка провода ПВ1Х6мм по коридору 1 этажа	200 м.
5	Установка Бокса на 6 модулей	4шт.

Необходимо:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2020– 2021учебный год
Испытание пожарной лестницы	
Замена 14 дверей	
Завершить ремонт электропроводки.	
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	
Замена огнетушителей	
Монтаж АПС	

. Рекомендации:

1. Оборудование дверей, отделяющих лестничный марш от коридоров устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (СНиП 21.01.97 п.6.18.) .

Отв. завхоз

2. Ответственным за обесточивание сетей школы проводить регулярный обход с целью недопущения оставления включёнными эл. света и приборов.

Отв. сторож, дежурные уборщики служебных помещений, срок: постоянно

3. На дверях эвакуационных выходов проверять наличие запоров, которые обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Отв. завхоз, срок: постоянно

4. Обеспечивать наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Отв. завхоз, срок: постоянно

6. Обеспечить наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Отв. завхоз, срок: постоянно

7. В актовом зале стулья соединить между собой в ряду.

Отв. завхоз,

9. Произвести замену 3 огнетушителей на углекислотные в кабинете физики, информатики, мастерской.

Отв. завхоз

10. Обеспечить соблюдение сроков сертификатов на линолеум с показателями горючести II (ППБ01-03 п.53).

Отв. завхоз, срок: постоянно

11. Обеспечивать работоспособность прямой телефонной связи с пожарной частью.

Отв. завхоз, срок: постоянно

12. Обеспечить работоспособность системы аварийного освещения.

Отв. завхоз, срок: постоянно

13. Обеспечить наличие 2 ручных огнетушителей с креплением на каждом этаже.

Отв. Отв за ПБ в школе

14. Реализовывать план-график эвакуации при пожаре.

Отв. Отв за ПБ в школе

15. Выяснить вопрос о необходимости испытания пожарной лестницы. В случае необходимости подать заявку.

Отв. Отв за ПБ в школе

16. Соблюдать сроки эксплуатации огнетушителей.

Отв. Отв за ПБ в школе, срок: постоянно

17. Обеспечивать исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

Отв. завхоз, срок: постоянно